


## A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

### A mágneses tér energiája

Egy koncentrált paraméterű  $R$  ellenállással és  $L$  induktivitással jellemzett tekercs  $U$ =áll. feszültségre kapcsolásakor az  $U = u_R(t) + u_L(t) = u_R(t) + L \frac{di(t)}{dt} = i(t)R + \frac{d\psi(t)}{dt}$  feszültség egyenlet érvényes.



Koncentrált paraméterű tekercs modell

A tekercs által  $dt$  idő alatt felvett energia:  $dW = Ui(t)dt = dW_R + dW_m = i^2(t)Rdt + i(t)d\psi(t)$ .

Az energia egyik része  $-i^2(t)Rdt$  – a tekercs ellenállásán hővé alakul, másik része pedig  $-i(t)d\psi(t)$  – felhalmozódik a mágneses térben. Ez utóbbi rész az áram csökkenésekor – a tér leépülésekor – visszanyerhető.

Ha egy bekapcsolási folyamat alatt a  $\psi(t)$  fluxus 0-ról  $\Psi_1$  értékre nő (az  $i(t)$  áram 0-ról  $I_1$ -re), akkor a mágneses térben felhalmozódó teljes  $W_{m1}$  energia:


$$W_{m1} = \int_0^{\Psi_1} i(t)d\psi.$$

Lineáris  $\psi(i)$  kapcsolat (pl. vasmentes tekercs) esetén  $L$ =áll.,  $\Psi_1 = LI_1$  és  $d\psi = Ldi$ , így az integrál egyszerűsíthető:

$$W_{m1} = \int_0^{\Psi_1} i(t)d\psi = L \int_0^{I_1} i(t)di = \frac{1}{2} LI_1^2 = \frac{1}{2} \Psi_1 I_1 = \frac{1}{2} \frac{\Psi_1^2}{L}.$$

A tekercsben felhalmozott mágneses energia a tekercsfluxusból és az áramból számítható, azonos áramnál az induktivitással arányos.

Ferromágneses anyagot tartalmazó körben (pl. vasmagos tekercsnél) a  $\psi(i)$  kapcsolat nemlineáris,  $L \neq$ áll., ezért az integrálás nem egyszerűsíthető.



Egy tekercsben felhalmozott energia, ha a közeg  
nem ferromágneses ferromágneses

A fenti tekercset a tápforrásról lekapcsolva a mágneses térben tárolt energiát visszkapjuk, a fluxuscsökkenés hatására keletkező önindukciós feszültség ugyanis az áram fenntartására, csökkenésének késleltetésére törekszik (l. Lenz törvénye). Ez az induktív áramkörök megszakításakor is igaz, ezért az ilyen művelet különös figyelmet és körültekintést igényel.

Homogén, lineáris esetben ( $\mu = \text{áll.}$  esetén) a mágneses energia egyszerűen kifejezhető a térerősséggel is.

A  $\Psi = N\Phi = NBA$  és a  $\Theta = NI = H\ell$  összefüggések felhasználásával

$$W = \frac{1}{2} \Psi I = \frac{1}{2} NBA \frac{H\ell}{N} = \frac{1}{2} VHB,$$

ahol  $V = A\ell$  – a vizsgált térfogat.

A térfogategységben tárolt energia (energiasűrűség):

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} HB = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}.$$

Homogén, nemlineáris térben ( $\mu \neq \text{áll.}$  esetén, pl. vasmagos szolenoid, toroid)

$$W = \int_0^{\psi_1} i(t) d\psi = \int_0^{\psi_1} \frac{H\ell}{N} d\psi = \int_0^{\psi_1} \frac{H\ell}{N} Nd\Phi = \int_0^{B_1} A\ell H dB = V \int_0^{B_1} H dB,$$

a térfogategységben tárolt energia (energiasűrűség) pedig:

$$w = \int_0^{B_1} H dB.$$

Az utóbbi összefüggés az inhomogén tér egyes pontjaira is igaz, így általános esetben, adott V térfogat mágneses energiája:

$$W = \int_V \int_B H dB dV.$$


### Csatolt körök mágneses energiája

Vasmentes közegben kéttekercses rendszert vizsgálva legyen az első tekercs árama  $I_1 = \text{állandó}$ , a második tekercs pedig árammentes. Ebben az esetben az első tekercsben (annak mágneses terében) felhalmozott energia:


$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2.$$

Ezután a második tekercs  $i_2(t)$  áramát nulláról  $I_2$ -re növelve – a  $\psi_{12}$  fluxus kialakulása és változása miatt – az első tekercsben is feszültség indukálódik, amelynek nagysága a  $\frac{di_2}{dt}$  áramváltozás hatására:

$$u_{i12} = \frac{d\psi_{12}}{dt} = M_{12} \frac{di_2}{dt}.$$



Kiindulási állapot



A második tekercs áramának növelése

Amennyiben  $i_2$  változása során a tekercsek azonos irányban mágneseznek ( $\psi_1 = \psi_{11} + d\psi_{12}$ ), akkor az indukálódó  $u_{i12}$  feszültség – Lenz törvénye értelmében –  $I_1$ -et csökkenteni akarja (hogy az 1. tekercsel kapcsolódó eredő fluxus változatlan maradjon).  $I_1$  állandó értéken maradásához  $i_2(t)$  változásától függő  $dW = u_{i12} I_1 dt = M_{12} I_1 di_2$  energia-bevitelre van szükség az 1. tekercset tápláló forrásból.

Az  $i_2(t)$  teljes változási ideje alatt ( $t=0 \rightarrow t_1$ ) a csatolás miatt szükséges energiafelvétel:

$$W_{cs} = \int_0^{I_2} M_{12} I_1 di_2 = M_{12} I_1 I_2.$$

A második tekercs terének felépítése során a 2. tekercsben felhalmozott energia:  $W_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$ .

A két tekercs együttes energiája tehát:

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2.$$


A bekapcsolás sorrendjétől a teljes felhalmozott energia általában nem függ, fordított sorrend esetén, a második tekercs után az első feszültségre kapcsolásakor

$$W = \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_2 I_1 + \frac{1}{2} L_1 I_1^2.$$

A csatolás miatti tag előjele attól függ, hogy a két áram egymás mágneses hatását erősíti vagy rontja, így  $M I_1 I_2 < 0$ .

### Csatolt körök szórásának számítása a mágneses energia alapján

Ha egy tekercs csak részben kapcsolódik a közelében elhelyezkedő másik tekercs fluxusával, akkor a mágneses energia egy része a közös, másik része a szórt térben halmozódik fel. Ezért valamilyen előírt közös tekercsfluxus létrehozása többletenergiát igényel, a szórt térbe kerülő energiát.



Csatolt tekercsek

Tételezzük fel, hogy az 1. tekercsben akkora  $\Psi_1$  fluxust kell létrehozni, ami nagyobb az  $I_1$  áram által létrehozhatónál ( $\Psi_1 > \Psi_{11} = I_1 L_1$ ), tehát a 2. tekercs közreműködése, az  $I_2$  által előállított  $\Psi_{12} = I_2 M_{12}$  is szükséges:  $\Psi_1 = I_1 L_1 + I_2 M_{12}$ .

$\Psi_1$  létrehozása során így kialakul a 2. tekercs  $\Psi_{s2}$  szórása is, a 2. tekercs szórt terében is felhalmozódik valamennyi energia.

A két tekercs együttes mágneses energiája az előzőek szerint:

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2.$$

Vizsgáljuk meg azt, hogy mekkora  $W^*$  energiával (és mekkora  $I_1^*$  árammal) lehetne az előírt  $\Psi_1$  fluxust egyedül csak az 1. tekercs árama által létrehozni. Mivel így  $I_2=0$  maradhat, nem alakul ki a  $\Psi_{s2}$  szórt fluxus és nem is tárol energiát a 2. tekercs szórt tere.

$$I_1^* = \frac{\Psi_1}{L_1} = I_1 + \frac{M_{12}}{L_1} I_2.$$

Ezzel az  $I_1^*$  árammal számolva a  $\Psi_1$  fluxus kialakítása során tárolt energia:

$$W^* = \frac{1}{2} L_1 I_1^{*2} = \frac{1}{2} L_1 \left( I_1^2 + 2I_1 \frac{M_{12}}{L_1} I_2 + \frac{M_{12}^2}{L_1^2} I_2^2 \right) = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} \frac{M_{12}^2}{L_1} I_2^2.$$

Az előző esetben a 2. tekercs szórt fluxusának létrehozására fordított  $W_{s2}$  energia megegyezik a  $W-W^*$  különbséggel:

$$W_{s2} = W - W^* = \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \left( 1 - \frac{M_{12}^2}{L_1 L_2} \right).$$

A zárójelben lévő kifejezés a 2. tekercs szórás tényezője:  $\sigma_2 = 1 - \frac{M_{12}^2}{L_1 L_2}$ , amivel

$$W_{s2} = \frac{1}{2} \sigma_2 L_2 I_2^2.$$

Mivel  $M_{12}^2 \leq L_1 L_2$ , ezért  $0 < \sigma_2 < 1$ .

A szórás tényező értelmezése tehát: az  $I_2$  áram a  $\sigma_2 L_2$  induktivitáson hozza létre a szórt fluxust, az  $(1-\sigma_2)L_2$  induktivitáson az 1. tekercsrel is kapcsolódó  $\Psi_{12}$  kölcsönös fluxusrészt:


$$\Psi_{s2} = I_2 \sigma_2 L_2 \text{ és } \Psi_{12} = I_2 (1-\sigma_2) L_2, \text{ mivel } \Psi_{22} = \Psi_{s2} + \Psi_{12} = I_2 L_2.$$

Másképpen, a szórás tényező egy tekercs szórt fluxusának és teljes fluxusának hányadosa:

$$\sigma_2 = \frac{\Psi_{s2}}{\Psi_{22}}.$$

A 2. tekercs szórt terének energiája a tekercs által létrehozott mágneses térben felhalmozott teljes  $W_2$  energia  $\sigma_2$ -szerece:  $W_{s2} = \sigma_2 W_2$ .

Fordított esetben, amikor valamilyen  $\Psi_2$  fluxust kell létrehozni az 1. tekercs közreműködésével, akkor az 1. tekercs szórt terének létrehozásához szükséges energia számítható. Az 1. tekercs szórás tényezője:  $\sigma_1 = 1 - \frac{M_{21}^2}{L_1 L_2}$ .




A lágy- és a kemény mágnes jellemző hiszterézis görbéje

### Állandó mágnesek


Az állandó mágnesek olyan anyagok, amelyek mágneses tere egyszeri felmágnesezés után gerjesztés nélkül is tartósan megmarad, ami csak erős lemágnesező hatással szüntethető meg. Ezeket az anyagokat kemény mágneseknek is nevezik, a könnyen átmágnesezhető lágy mágnesektől eltérő tulajdonságaik kifejezésére. Általában a  $|H_c| > 10 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$  koercitív erejű mágnesnek tekintik keménynek.

Egy zárt gyűrű alakú anyagban (toroid alakú permanens mágnesben – pm) a telítési indukcióig történő mágnesezését követően, a gerjesztés megszűnte után  $B_r$  remanens indukció marad fenn. Mivel a  $\mathcal{O}$  gerjesztés ekkor már zérus, a gerjesztési törvény értelmében a vas  $H_{pm}$  térerőssége is zérus, így a  $W_m$  tárolt mágneses energia is az.

A továbbiakban a  $pm$  index a kemény mágnesre (permanens mágnes) vonatkozik.



Gyűrű alakú állandó mágnes



Állandó mágnes  $B_{pm}$ - $H_{pm}$  görbéje (munkatartomány)

A gyűrűbe légrést nyitva a gerjesztési törvény szerint  $H_{pm} \ell_{pm} + H_{\delta} \delta = 0$  (mivel továbbra sincs gerjesztés), amiből a vas megváltozott térerőssége:

$$H_{pm} = -H_{\delta} \frac{\delta}{\ell_{pm}},$$

itt  $\ell_{pm}$  – a közepes erővonalhossz az állandó mágnesben.

Tehát negatív előjelű, lemágnesező térerősség alakul ki az állandó mágnesben, az indukció pedig a mágnesezési görbe szerint a remanens értékről  $B'$  értékre csökken.

Ha a szórás elhanyagolható,  $\Phi_s = 0$ , akkor a fluxus az állandó mágnesben és a légrésben megegyezik,  $\Phi_{pm} = \Phi_{\delta}$  vagy  $B_{pm} A_{pm} = B_{\delta} A_{\delta}$ , amiből  $B_{\delta} = B_{pm} \frac{A_{pm}}{A_{\delta}}$ .

$B_{\delta}$  kifejezését a gerjesztési törvényből kapott előző összefüggésébe helyettesítve:

$$H_{pm} = -\frac{B_{\delta}}{\mu_0} \frac{\delta}{\ell_{pm}} = -\frac{1}{\mu_0} \frac{A_{pm}}{A_{\delta}} \frac{\delta}{\ell_{pm}} B_{pm} = -a B_{pm},$$

vagyis a légrés  $B_{\delta} = \mu_0 H_{\delta}$  összefüggése és a gerjesztési törvény alapján lineáris kapcsolatot kapunk az állandó mágnes térerőssége és indukciója között (légrésegyenes).

Ha a légrés szórása nem elhanyagolható, akkor a légrés  $A_{\delta}$  keresztmetszetén a fluxus kisebb,

mint az állandó mágnesben.  $\sigma = \frac{\Phi_s}{\Phi_{pm}}$  értelmezéssel (mivel az állandó mágnes a fluxus forrása):

sa):

$$\Phi_{\delta} = \Phi_{pm} - \Phi_s = \Phi_{pm} - \sigma \Phi_{pm} = (1 - \sigma) \Phi_{pm}.$$

$$\text{Ebből } B_{\delta} = B_{pm} \frac{(1 - \sigma) A_{pm}}{A_{\delta}} \text{ és } H_{pm} = - \frac{1 - \sigma}{\mu_0} \frac{A_{pm}}{A_{\delta}} \frac{\delta}{\ell_{pm}} B_{pm} = -(1 - \sigma) a B_{pm}.$$

Az állandó mágnes munkadiagramja a  $B_{pm}(H_{pm})$  mágnesezési görbe leszálló (lemágnesező) ága, amiből a munkapontot a légrésegyenes kimetszi (mágnesezési görbe + gerjesztési törvény). A légrés használatos mérete mindig a konkrét alkalmazástól függ.

A mágnes minőségének egyik jellemzője az, hogy a légrés megszüntetése, a  $H_{pm}$  térerősség ismételt zérusra csökkentése után kialakuló  $B_r^*$  indukció kisebb-e és milyen mértékben a kezdeti  $B_r$ -nél.

Az állandó mágnesek munkatartománya rendszerint a  $B_{pm}-H_{pm}$  görbe lineáris, telítési szakasza esik, ezért számításoknál permeabilitását  $\mu_0$ -nak vagy közel  $\mu_0$ -nak veszik  $\left(\mu = \frac{\Delta B}{\Delta H}\right)$ .

### Permanens mágnes ötvözetek

#### Alnico mágnesek

Az Alnico ötvözetek összetevői általában alumínium (Al), nikkelt (Ni), kobalt (Co), vas (Fe), néhány termékben réz (Cu) és titán (Ti) is van.

#### Vas-króm-kobalt mágnesek

Fő összetevői: vas (Fe), króm (Cr) és kobalt (Co), néhány termék vanádiumot (V), szilíciumot (Si), titánt (Ti), cirkóniumot (Zr), mangánt (Mn), molibdént (Mo) vagy alumíniumot (Al) tartalmaz.

#### Ritkaföldfém mágnesek

A ritkaföldfém mágnesek – az elnevezésüknek megfelelően – ritkaföldfémeket azon kívül átmenetifémeket tartalmaznak.

A használt ritkaföldfémek: samárium (Sm), neodímium (Nd), prazeodímium (Pr), diszprózium (Dy).

A használt átmenetifémek: vas (Fe), réz (Cu), kobalt (Co), cirkónium (Zr), hafnium (Hf).

E mágnesfajtának három fő összetételi csoportja van:

- ritkaföldfém + kobalt<sub>5</sub>, pl. SmCo<sub>5</sub>,
- ritkaföldfém<sub>2</sub> + átmenetifém<sub>17</sub>, pl. Sm<sub>2</sub>Co<sub>17</sub>,
- ritkaföldfém + vas ötvözet, pl. Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B.

A különböző ötvözetek kidolgozásának célja egyes jellemzők (pl. hőmérséklet-függés, remanencia, koercitív térerősség) javítása.

#### Kerámia (ferrit) mágnesek

A legismertebb anyagok bárium- vagy stronciumoxidot tartalmaznak pl. BaO<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> és SrO<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Különleges anyag az Ag<sub>5</sub>MnAl, ami nem ferromágneses anyagok ferromágneses ötvözeté.

### Kemény mágnesek optimális kihasználása

Az állandó mágneseket tartalmazó mágneses körök rendszerint lágy mágnesből készült szakaszokat és légrést is tartalmaznak. A kemény mágnes anyagok magas ára indokolja a minél kisebb mennyiség felhasználását. Az optimális kihasználás annak a munkapontnak a beállítását jelenti, amelyiknél a mágneses követelmények teljesítése a legkisebb kemény mágnes térfogat mellett biztosítható.

A szórás és a lágyvas szakaszok mágneses feszültségének (gerjesztésének) elhanyagolásával és  $\mu_{rpm} \approx 1$  közelítéssel:

$$H_\delta \delta = -H_{pm} \ell_{pm} \text{ és } \Phi_\delta = \Phi_{pm} = B_{pm} A_{pm}.$$


E két összefüggésből

$$\ell_{pm} = \frac{H_\delta}{H_{pm}} \delta \text{ a lineáris méret (mivel } H_\delta \text{ és } H_{pm} \text{ ellenkező előjelű) és } A_{pm} = \frac{\Phi_{pm}}{B_{pm}} = \frac{\Phi_\delta}{B_{pm}} \text{ a}$$

kemény mágnes keresztmetszete.

Az állandó mágnes anyag szükséges térfogata  $H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = \frac{\Phi_\delta}{\mu_0 A_\delta}$  helyettesítéssel,

$$V_{pm} = \ell_{pm} A_{pm} = \frac{H_\delta \delta}{H_{pm}} \frac{\Phi_\delta}{B_{pm}} = \Phi_\delta^2 \frac{\delta}{\mu_0 A_\delta} \frac{1}{H_{pm} B_{pm}}.$$



Az optimális munkapont grafikus meghatározása


A feladat rendszerint egy adott geometriai méretű légrésben előírt értékű fluxust vagy indukciót létrehozni. A szükséges kemény mágnes térfogata akkor a legkisebb, ha adott  $\Phi_\delta$ ,  $\delta$  és  $A_\delta$  mellett a  $H_{pm} B_{pm}$  szorzat abszolút értéke (jósági szorzat, energia-szorzat) a legnagyobb:

$$V_{pm \min} = c \frac{1}{(H_{pm} B_{pm})_{\max}}.$$

$(H_{pm} B_{pm})_{\max}$  közelítően grafikus úton határozható meg: a  $B_r$  és  $H_c$  által kijelölt pontot az origóval összekötő egyenes és a mágneses indukció görbe metszéspontja.

Az energia-szorzat sok katalógusban a régi CGS mértékegységek szerint (is) MGOe-ben szerepel; MGOe=MegaGauss x Oersted (Gauss az indukció, Oersted a térerősség mértékegysége).


$$1 \text{ MGOe} = \frac{100}{4\pi} \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \approx 8 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}.$$



A kemény mágnes fejlesztés története - az energia-szorzat növekedése

Az állandó mágnes erőhatása

Zárt (légrésmentes) mágnes energiája (munkavégző képessége) zérus, mivel  $H=0$  (ha a zárólemezre jutó gerjesztést elhanyagoljuk).



A mágneses erőhatás számítása

Légrésnyitás után  $H \neq 0$ , a befektetett mechanikai energia tárolt mágneses energiává és veszteséggé alakul:

$$dW_{mech} = dW_{magn} + dW_{veszt},$$

ahol  $dW_{mech}$  – a bevitt mechanikai energia,  $dW_{magn}$  – a mágneses energia,  $dW_{veszt}$  – a veszteségi energia.

Ha a veszteség és a szórás elhanyagolható, akkor  $dW_{veszt} = 0$ ,  $\phi_\delta = \phi_{pm} = \phi$ ,

itt  $\phi_\delta$  – a légrés,  $\phi_{pm}$  – a mágnes fluxusa.

A mechanikai energia:



$$dW_{mech}=F_k dx=-F_m dx,$$

itt  $F_k$  – a külső erőhatás,  $F_m$  – a mágnes által kifejtett húzóerő.

A negatív előjel azt jelenti, hogy  $x$  ábra szerint felvett (+) irányba mellett  $F_m$  hatására  $dx$  csökken.

$F_m$  nagysága a virtuális munkavégzés alapján számítható.

### A virtuális munka elve

Egy anyagi rendszer akkor van egyensúlyban, ha a rá ható erők eredője zérus. (Jelen esetben 2 erő van, tehát  $F_k+F_m=0$ .) Ez az erőegyensúly meghatározható a virtuális munka számításával.

Virtuális munka: a rendszerre ható valóságos erőknek ( $F_k$ ,  $F_m$ ) egy virtuális (lehetséges)  $dx$  elmozdulás során végzett munkája.

A valóságos erők egyensúlyának az a feltétele, hogy az eredő virtuális munka zérus legyen. Vagyis, egy valóságos, működő erőknek kitett rendszer akkor, és csakis akkor van egyensúlyban, ha a valóságos erők által végzett eredő virtuális munka zérus:  $F_k dx+F_m dx=0$ .

Ha egy valóságos erő nem ismert, de a vele egyensúlyt tartó másik erő által végzett munkát – ami megegyezik az ismeretlen erő által végzett munkával – energiaváltozásból számítani tudjuk, akkor az ismeretlen erő – jelen esetben  $F_m$  – meghatározható.

A tárolt mágneses energia  $dW_{mágn}$  változása a mágnesben ( $dW_{pm}$ ) és a légrésben ( $dW_\delta$ ) felhalmozott energia változásából adódik:

$$dW_{mágn}=dW_{pm}+dW_\delta.$$

A vasban felhalmozott teljes energia  $W_{pm} = V_{pm} \int_{B_{pm}} H_{pm} dB_{pm}$ , így annak változása

$$dW_{pm}=V_{pm}H_{pm}dB_{pm}=\ell_{pm}A_{pm}H_{pm}dB_{pm}=\ell_{pm}H_{pm}d\phi.$$

mivel  $V_{pm}=A_{pm}\ell_{pm}$ .

A légrésben felhalmozott teljes energia  $W_\delta = \frac{1}{2}V_\delta H_\delta B_\delta = \frac{1}{2}V_\delta \frac{B_\delta^2}{\mu_0}$ . A zárólemez  $dx$  mértékű

elmozdulása következtében a légrés mérete (térfogata) is és az indukció is változik, ezért

$$\frac{dW_\delta}{dx} = \frac{\partial W_\delta}{\partial V_\delta} + \frac{\partial W_\delta}{\partial B_\delta}, \text{ amiből } dW_\delta = \frac{\partial W_\delta}{\partial V_\delta} dx + \frac{\partial W_\delta}{\partial B_\delta} dx.$$

A légrés térfogata és annak megváltozása:  $V_\delta=2A_\delta\delta$ ,  $dV_\delta=2A_\delta d\delta$ , így

$$dW_\delta = \frac{1}{2} \frac{B_\delta^2}{\mu_0} \frac{dV_\delta}{dx} dx + \frac{1}{2} V_\delta \frac{2B_\delta}{\mu_0} \frac{dB_\delta}{dx} dx = \frac{B_\delta^2}{\mu_0} A_\delta dx + V_\delta H_\delta dB_\delta = \frac{B_\delta^2}{\mu_0} A_\delta dx + 2\delta H_\delta d\phi.$$

Ezekkel az energiaegyenlet:

$$F_k dx = \ell_{pm} H_{pm} d\phi + \frac{B_\delta^2}{\mu_0} A_\delta dx + 2\delta H_\delta d\phi = (\ell_{pm} H_{pm} + 2\delta H_\delta) d\phi + \frac{B_\delta^2}{\mu_0} A_\delta dx.$$

Mivel a gerjesztési törvény szerint  $\ell_{pm}H_{pm}+2\delta H_\delta=0$ , statikus állapotban a mágnes által kifejtett erő:

$$F_m = -\frac{B_\delta^2}{\mu_0} A_\delta.$$

### Az elektromágnes erőhatása

Ebben az esetben a mágneses teret gerjesztett tekercs hozza létre.

Az energia-megmaradás elve értelmében a külső forrásból felvett villamos energia és a külső mechanikai munka összege megegyezik a tárolt mágneses energia és a veszteség összegével, ami változásokra is igaz:

$$dW_{vill} + dW_{mech} = dW_{magn} + dW_{veszt}.$$


A veszteségi energia főleg a tekercs ohmos vesztesége. Amennyiben az  $I$  áram állandó, úgy a  $P = I^2 R$  veszteségi teljesítmény is állandó, vagyis  $dW_{veszt}$  közel zérus.

Egyenáramú táplálásnál a gerjesztő áramot a tekercs ellenállása határozza meg, ezért a gerjesztés állandó  $\Theta = \sum_i H_i \ell_i = \text{áll.}$ , így a légrés növelésekor a térerősség és a fluxus csökken, csökkenésekor növekszik.

A  $d\psi$  fluxusváltozás miatt keletkező  $u_i$  indukált feszültség  $dt$  idő alatt  $u_i dt$  villamos energiát jelent, ami a változás ellen hat. Tehát, a változás véghezviteléhez ezt az energiát a külső tápforrásból ellensúlyozni kell

$$dW_{vill} = u_i I dt = N \frac{d\phi}{dt} I dt = N I d\phi,$$

a légrés csökkenésekor a fluxus növeléséhez növelni, a légrés növekedésekor a fluxus csökkentéséhez csökkenteni kell a külső energia-felvételt.



A elektromágneses erőhatásának számítása

Az  $F_k$  külső erő által végzett mechanikai munka:

$$dW_{mech} = F_k dx.$$

A mágneses körben (a vasmagban és a légrésben) felhalmozott energia a virtuális elmozdulás miatt változik.

A szórás elhanyagolásával a vasmag mágneses energiája az indukció változása miatt változik

$$dW_{vas} = V_{vas} H_{vas} dB_{vas},$$

a légrésben tárolt mágneses energia az indukció és a légrés megváltozása miatt is változik

$$dW_{\delta} = \frac{\partial W_{\delta}}{\partial V_{\delta}} dx + \frac{\partial W_{\delta}}{\partial B_{\delta}} dx.$$

A légrés térfogata és annak megváltozása:  $V_{\delta} = 2A_{\delta}\delta$ ,  $dV_{\delta} = 2A_{\delta}d\delta$ , így

$$dW_{\delta} = \frac{1}{2} \frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} \frac{dV_{\delta}}{dx} dx + \frac{1}{2} V_{\delta} \frac{2B_{\delta}}{\mu_0} \frac{dB_{\delta}}{dx} dx = \frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} A_{\delta} dx + V_{\delta} H_{\delta} dB_{\delta} = \frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} A_{\delta} dx + 2\delta H_{\delta} d\phi.$$

A veszteségi energia változásának elhanyagolásával az egyensúlyi egyenlet:

$$dW_{vill} + dW_{mech} = dW_{vas} + dW_{\delta}.$$

Behelyettesítve az egyes összetevőket:

$$N I d\phi + F_k dx = \ell_{vas} H_{vas} d\phi + \frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} A_{\delta} dx + 2\delta H_{\delta} d\phi = (\ell_{vas} H_{vas} + 2\delta H_{\delta}) d\phi + \frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} A_{\delta} dx.$$

Mivel a gerjesztési törvény szerint  $\Theta = NI = \ell_{\text{vas}} H_{\text{vas}} + 2\delta H_{\delta}$ , ezért  $F_k dx = \frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} A_{\delta} dx$  és így statikus állapotban az elektromágnes által kifejtett erő:

$$F_m = -\frac{B_{\delta}^2}{\mu_0} A_{\delta},$$

megegyezik az állandó mágnesnél kapott eredménnyel.

### A változó fluxus okozta veszteségek

Az állandó mágneses tér (fluxus) fenntartása nem jár veszteséggel, nem kíván energia-bevitelt (l. állandó mágnesek).

Változó fluxus hatására viszont a mágneses kör vasmagjában veszteségek keletkeznek, amelyek annak melegedését okozzák. A  $P_{Fe}$  vasveszteségnek jellegét tekintve két összetevője van:

- hiszterézis veszteség,
- örvényáram veszteség.

$$P_{Fe} = P_{hisz} + P_{\text{örv.}}$$


Nemszinuszos változás esetén a felharmonikusok által okozott vasveszteséget külön kell számítani.

### Vasveszteség szinuszos táplálásnál

#### a) Hiszterézis veszteség

A hiszterézis veszteség egyszerűen úgy értelmezhető, hogy a  $B$  indukció és a  $H$  térerősség változása következtében a vas elemi mágnesei átrendeződnek, ami belső súrlódással jár. Ez az átmágnesezési veszteség. A térfogategységben felhalmozott mágneses energia sűrűsége

$w = \int_B H dB$  értéke a hiszterézis görbe mentén szakaszonként számítható.



*A felvett és a leadott mágneses energia a hiszterézis görbe felszálló ága mentén* *leszálló ága mentén*

1. A  $-B_r \leq B \leq B_m$  ( $0 \leq H \leq H_m$ ) szakaszon  $H \geq 0$  és  $dB > 0$ , ezért  $\Delta w > 0$ , tehát energia felvétel történik.
2. A  $B_m \geq B \geq B_r$  ( $H_m \geq H \geq 0$ ) szakaszon  $H \geq 0$  és  $dB < 0$ , ezért  $\Delta w < 0$ , itt energia leadás történik.
3. A  $B_r \geq B \geq -B_m$  ( $0 \geq H \geq -H_m$ ) szakaszon  $H \leq 0$  és  $dB < 0$ , ezért  $\Delta w > 0$ , ezen a szakaszon is energia felvétel történik.

4. A  $-B_m \leq B \leq -B_r$  ( $-H_m \leq H \leq 0$ ) szakaszon  $H \leq 0$  és  $dB > 0$ , ezért  $\Delta w < 0$ , tehát energia leadás történik.

Egy teljes átmágnesezési periódus alatt a felvett és a leadott energia különbsége – az átmágnesezési veszteség – megegyezik a hiszterézishurok területével.


Steinmetz<sup>1</sup> tapasztalati képlete szerint a hiszterézis hurok területe:

$$\Delta w_m = \gamma B_{max}^x,$$

itt  $\gamma$  – anyagjellemző,  $x$  –  $B_{max}$ -tól függő anyagjellemző,  $x=1,7-2$ .

Ez a terület 1 átmágnesezési ciklus veszteségével arányos és egységnyi térfogatra vonatkozik, a  $P_{hisz}$  hiszterézis veszteségi teljesítmény számításához ezt az időegység alatti átmágnesezések számával, az  $f$  periódusszámmal és a  $V$  térfogattal kell szorozni:

$$P_{hisz} = \gamma B_{max}^x f V \approx k_{hisz} \Psi^2 f.$$



*A felvett és a leadott mágneses energia különbsége a hiszterézis görbe alatti területtel arányos*


Egy adott mágneses körnél  $k_{hisz}$  értéke a konkrét geometriára vonatkozik, azt is figyelembe véve, hogy  $\Psi$  lehet maximális vagy effektív érték.

#### b) Örvényáram veszteség

A változó fluxus a vasmagban feszültséget indukál, ami  $I_{\delta rv}$  ún. örvényáramokat hoz létre a viszonylag jó villamos vezető vasban. Ha az örvényáram-pálya ellenállása  $R_{\delta rv}$ , akkor a keletkező örvényáram veszteség  $P_{\delta rv} = I_{\delta rv}^2 R_{\delta rv}$ , ami a vas melegedését okozza.

Csökkentése érdekében a vastestet, vasmagot nagy fajlagos ellenállású (pl. szilícium tartalmú) ötvözetből készítik, továbbá egymástól villamosan elszigetelt vékony lemezekből építik össze. A lemezszigetelés valamilyen alkalmas anyagból (pl. lakk) felvitt vékony réteg, vagy a mechanikai és mágneses tulajdonságok beállítását szolgáló hőkezelés során létrehozott szigetelő felület.

<sup>1</sup> Charles Proteus Steinmetz (1865-1923) német származású (Karl August Rudolf Steinmetz) amerikai kutató, villamosmérnök.



Az örvényáramok keletkezése

A szinusz alakú változás esetén indukálódó  $U_{\text{örv}}$  feszültség  $U_{\text{örv}} \approx \frac{d\psi}{dt} \approx \Psi f$ ,  $I_{\text{örv}} \approx U_{\text{örv}}$ , így

$$P_{\text{örv}} = k_{\text{örv}} \Psi^2 f^2.$$

Egy adott gépnél  $k_{\text{örv}}$  értéke a konkrét geometriára vonatkozik, figyelembe véve, hogy  $\Psi$  lehet maximális vagy effektív érték.


Az örvényáram- és a hiszterézis veszteség szétválasztása

Fejlesztési és diagnosztikai vizsgálatoknál szükség lehet a vasveszteség egyes összetevőinek mérési eredményekből történő számítására.

$\Psi = \text{áll.}$  esetben, változó frekvenciájú és feszültségű táplálásnál

$$P_{Fe} = P_{\text{örv}} + P_{\text{hisz}} = k_{\text{örv}} \Psi^2 f^2 + k_{\text{hisz}} \Psi^2 f = f \Psi^2 (k_{\text{örv}} f + k_{\text{hisz}}), \text{ amiből}$$

$$\frac{P_{Fe}}{f \Psi^2} = (k_{\text{örv}} f + k_{\text{hisz}}).$$



Az örvényáram és a hiszterézis veszteség szétválasztása mérési adatok alapján

A  $\frac{P_{Fe}}{f \Psi^2}$  hányados láthatóan szétválk egy állandó és egy frekvenciától lineárisan függő összetevőre. Ezt ábrázolva a  $k_{\text{örv}}$  és  $k_{\text{hisz}}$  tényezők meghatározhatók.

**Ellenőrző kérdések**

1. Hogyan határozható meg a vasmentes tekercsben tárolt mágneses energia?
2. Hogyan határozható meg a vasmagos tekercsben tárolt mágneses energia?
3. Hogyan határozható meg térjellelmzőkkel egy adott térrészben tárolt mágneses energia?
4. Hogyan határozható meg térjellelmzőkkel a mágneses tér energiasűrűsége?
5. Hogyan határozható meg a csatolt tekercsekben tárolt mágneses energia?
6. Hogyan számítható a csatolt körök szórása a mágneses energia alapján?
7. Illusztrálja és értelmezze az állandó mágnes  $B(H)$  görbáját.
8. Mit jelent az állandó mágnes optimális kihasználása?
9. Mi az "energiaszorzat"?
10. Hogyan határozható meg az állandó mágnes erőhatása?
11. Hogyan alkalmazható a virtuális munka elve?
12. Hogyan határozható meg az elektromágnes erőhatása?
13. Milyen összetevői vannak a vasvesztésnek?
14. Értelmezze a hiszterézis veszteséget és annak frekvenciafüggését.
15. Értelmezze az örvényáram veszteséget és annak frekvenciafüggését.
16. Milyen módon választható szét az örvényáram- és a hiszterézis veszteség?